

ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565

ประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	จำนวนแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่							ผลรวม
	บ้านชำแฮด	บ้านโคกกลาง	บ้านโคกลำ	บ้านหนองแขว	บ้านเหล่าโง้ง	บ้านหนองคูณ	บ้านนาดี	
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	-	-	-	-	1	-	-	1
2. อาคารชุด	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โรงแรม	1	-	-	2	-	-	-	3
4. โรงพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โรงเรียน	2	1	1	1	1		1	7
6. อาคารที่ทำการ	1	-	-	-	-	-	-	1
7. ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	1	-	-	-	-	-	-	1
8. ตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร	6	1	3	3	1	1	2	17
10. ที่ดินจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
11. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	3	-	2	4	-		-	9
12. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-
13. การเลี้ยงสุกร	-	1	-	-	-	-	-	1
14. ท่าเทียบเรือ สพานปลา และกิจการแพปลา	-	-	-	-	-	-	-	-
15. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลรวม	14	3	6	10	3	1	3	40

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ มีจำนวนทั้งหมด 40 แห่ง ประกอบไปด้วย

1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	จำนวน	1	แห่ง	5. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร	จำนวน	17	แห่ง
2. โรงแรม	จำนวน	3	แห่ง	6. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	9	แห่ง
3. โรงเรียน	จำนวน	7	แห่ง	7. ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	จำนวน	1	แห่ง
4. อาคารที่ทำการ	จำนวน	1	แห่ง	8. การเลี้ยงสุกร	จำนวน	1	แห่ง



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

บ้านข้าแฮด หมู่ที่ ๒ , ๙ , ๑๕

ข้าพเจ้า นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ
มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
จากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		๑
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		๒
[] อาคารที่ทำการ		๑
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		๑
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		๖
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		๓
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม		๑๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

บ้านโคกกกลาง หมู่ที่ ๓ , ๑๒

ข้าพเจ้า นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
☐ อาคารชุด		
☐ โรงแรม		
☐ โรงพยาบาล		
☐ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		๑
☐ อาคารที่ทำการ		
☐ ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
☐ ตลาด		
☐ ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		๑
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		๑
๗. ทำเทียมเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม		๓

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ , ๑๑

ข้าพเจ้า นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ
มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
จากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
☐ อาคารชุด		
☐ โรงแรม		
☐ โรงพยาบาล		
☐ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		๑
☐ อาคารที่ทำการ		
☐ ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
☐ ตลาด		
☐ ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		๓
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		๒
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม		๖

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ , ๑๕ , ๑๗

ข้าพเจ้า นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ
มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
จากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		๒
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		๑
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		๓
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		๔
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม		๑๐

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ ๕

ข้าพเจ้า นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		๑
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		๑
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		๑
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม		๓

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

บ้านหนองคุณ หมู่ที่ ๑๐

ข้าพเจ้า นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ
มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
จากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		๑
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเทียมเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม		๑

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

บ้านนาดี หมู่ที่ ๖ , ๑๓

ข้าพเจ้า นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		๑
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		๒
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเทียมเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม		๓

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕